






**RESET PER CARTUCCE
HP RIGENERATE:**
571 - 572 - 573 - 574 - 587 - 588
589 - 590 - 591 - 592 - 593

Inkjet cartridge installation instructions

www.prinkromaletorri.onweb.it



Italiano

Le cartucce HP di nuova generazione dispongono di un chip interno che comunica con la stampante. Dopo un certo numero di copie sul monitor appare un messaggio che indica il livello dell'inchiostro basso, oppure di sostituire la cartuccia. E' sufficiente premere "OK" sulla finestra che appare in figura. Ad oggi non esiste una tecnologia per resettare il livello dell'inchiostro. Il messaggio di inchiostro scarso accompagna tutta la vita della cartuccia. Scusandosi per il disagio tecnico, auguriamo buona stampa

English

The new generation HP cartridges have a chip that communicate with printer. After a certain number of printed pages, a message indicating low ink level, or that it is necessary to change the cartridge, appears on the display. It is enough to click "OK" on the window on the display to keep the cartridge print. Nowadays, no other way to reset the ink level exist. The message of insufficient ink level will stay along the cartridge. We apologize for any technical problem you may have and wish a good printing.

Spanish

Los cartuchos HP de nueva generación disponen un chip interno que se comunica con la impresora. Después de un cierto número de copias aparece sobre el monitor un mensaje que indica el nivel de tinta bajo o bien de sustituir el cartucho. Es suficiente oprimir en "OK" sobre la ventana que aparece en la figura. Al día de hoy no existe una tecnología para resetar el nivel de tinta. El mensaje de poca tinta acompaña siempre al cartucho. Disculpanos por el error técnico, les auguramos buena impresión.

French

Les cartouches HP de nouvelle génération disposent d'un circuit de électronique qui communique avec l'imprimante. Il est possible que lors de l'insertion de la cartouche Prink dans votre imprimante, un message « cartouche vide » apparaisse à l'écran. Il suffit d'appuyer sur « ok » et ignorer le message. L'impression se déroulera normalement. Il n'existe pas la méthode pour réinitialiser le composant électronique de la cartouche. Nos vous prions de nous excuser pour l'inconvénient technique et vous souhaitons une excellente impression